




Инструкция по эксплуатации

Навесное оборудование

Почвофрезы Скаут-100, Скаут-120, Скаут-140



СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|-----------|
| 1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ..... | 4 |
| 1.1. НАЗНАЧЕНИЕ, ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ..... | 4 |
| 1.2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | 4 |
| 1.3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ АКТИВНОЙ ПОЧВОФРЕЗЫ..... | 5 |
| 2. ПОРЯДОК СБОРКИ АКТИВНОЙ ПОЧВОФРЕЗЫ..... | 6 |
| 2.1. УСТАНОВКА НОЖЕЙ..... | 6 |
| 2.2. УСТАНОВКА МАРКЕРА И ШПИЛЕК | 6 |
| 2.3. УСТАНОВКА СТУПИЦЫ С НОЖАМИ | 7 |
| 2.4. СБОРКА ЗАЩИТНОГО КОЖУХА..... | 8 |
| 2.5. УСТАНОВКА ЗАЩИТНОГО КОЖУХА..... | 9 |
| 2.6. УСТАНОВКА ОПОРНОГО КОЛЕСА | 10 |
| 2.7. НАТЯЖЕНИЕ ЦЕПИ | 10 |
| 2.8. УСТАНОВКА АДАПТЕРА НА ПОЧВОФРЕЗУ С ШИРИНОЙ КУЛЬТИВАЦИИ 1000 ММ | 11 |
| 3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ | 11 |
| 3.1. ПОДГОТОВКА ПОЧВОФРЕЗЫ К РАБОТЕ | 11 |
| 3.2. АГРЕГАТИРОВАНИЕ ПОЧВОФРЕЗЫ К МОТОБЛОКУ, ИЛИ МИНТРАКТОРУ | 11 |
| 3.3. РЕГУЛИРОВКА ПОЧВОФРЕЗЫ..... | 12 |
| 3.4. РАБОТА ПОЧВОФРЕЗЫ | 12 |
| 4. ОБСЛУЖИВАНИЕ..... | 13 |
| 5. ХРАНЕНИЕ..... | 13 |
| 7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 13 |

1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

1.1. НАЗНАЧЕНИЕ, ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Активная почвофреза к минитракторам и мотоблокам «Скаут» является устройством, предназначенным для разрыхления и культивирования почвы путем переворачивания пластов, для разбивания комков, для подреза стелящихся сорняков, для быстрой подготовки почвы полей после многолетних растений, после распахивания лугов и пастбищ. Почвофреза может применяться для перемешивания минеральных удобрений с почвой на сельскохозяйственных угодьях и в овощеводстве. Почвофреза создает оптимальную плотность почвы благодаря высокой степени крошения, повышает ее биологическую и биохимическую активность, что способствует повышению урожайности различных культур.

Активная почвофреза приспособлена к работе в сельскохозяйственном производстве для обработки любых видов почв без камней. Работа может выполняться на склонах до 12°.

В связи с постоянной работой по совершенствованию агрегата в его конструкцию могут быть внесены изменения, не влияющие на технические характеристики.

Технические характеристики почвофрезы приведены в таблице 1.

1.2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица 1.

| Название параметра и размера | Ед. изм. | Величина | | |
|--|----------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Ширина | мм | 1040 | 1240 | 1440 |
| Длина | мм | 1000 | 1000 | 1000 |
| Высота | мм | 910 | 910 | 910 |
| Вес | кг | 56,1 | 62 | 70 |
| Ширина культивации почвофрезы | мм | 1000 | 1200 | 1400 |
| Количество ножей | шт | 20 | 24 | 26 |
| Глубина обработки | мм | 120-170 | 120-170 | 120-170 |
| Рабочая скорость | км/час | 2-5 | 3-7 | 3-7 |
| Предназначен для использования со следующими моделями минитракторов и мотоблоков «Скаут» | | GS 81 GS 101 GS 15 | T-12 T-15 T-18 T-24 T-25 | T-18 T-24 T-25 |

1.3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ АКТИВНОЙ ПОЧВОФРЕЗЫ




Рисунок 1.
Навесная почвофреза: основные конструктивные узлы.

Активная почвофреза для минитракторов и мотоблоков «Скаут» поставляется потребителю в разобранном виде, если иное не было оговорено условиями поставки.

Почвофреза состоит из:

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Редуктор; | 5. Защитный кожух; |
| 2. Ступица с пазами для крепления ножей; | 6. Опорное колесо; |
| 3. Ножи; | 7. Защита ног (брэзговик); |
| 4. Балка крепления защитного кожуха и опорного колеса; | 8. Маркер. |

Активная почвофреза к тракторам и мотоблокам «Скаут» – это агрегат, который присоединяется к редуктору минитрактора или мотоблока, и посредством зубчатой и цепной передачи передает вращательные движения на рабочие органы.

Рабочие органы почвофрезы – металлические ножи (поз.3, рис.1), которые закреплены на вращающихся ступицах (поз.2, рис.1).

Почвофреза оборудована металлическим защитным кожухом (поз.5, рис.1) и брызговиком (поз.7, рис.1) для защиты оператора от попадания мелких камней.

Так же в задней части почвофрезы установлено опорное колесо (поз.6, рис.1), повторяющее рельеф почвы во время движения, что обеспечивает равномерное заглубление ножей агрегата при работе почвофрезы.

2. ПОРЯДОК СБОРКИ АКТИВНОЙ ПОЧВОФРЕЗЫ

ВНИМАНИЕ!

Сборку почвофрезы производить на ровном месте.

2.1. УСТАНОВКА НОЖЕЙ

Ножи устанавливаются таким образом, чтобы при вращении нож заглублялся в почву заточенной стороной, а его изогнутая часть была направлена к редуктору (рис.2).

Зафиксируйте ножи болтами M10.




Рисунок 2.
Установка ножей.

2.2. УСТАНОВКА МАРКЕРА И ШПИЛЕК

Вторым этапом подготавливаем редуктор (рис.3).

На нижнюю часть редуктора установите маркер, который крепится болтами M8.

Так же на почвофрезы с шириной обработки 1000мм и 1200мм к нижнему валу редуктора необходимо прокрутить шпильки и зафиксировать стопорными гайками M14 с пружинными шайбами M14.

Почвофрезы шириной обработки 1400 мм оборудованы удлиненным нижним валом редуктора и установка шпилек не требуется.




Рисунок 3.
Установка маркера и шпилек.

2.3. УСТАНОВКА СТУПИЦЫ С НОЖАМИ

Установите на редуктор почвофрезы ступицы с ножами.

Шлицы на нижнем валу редуктора должны совпадать со шлицами внутри ступицы.

На почвофрезе с шириной обработки 1000мм и 1200мм закрепите ступицу с ножами гайкой M14 и пружинной шайбой M14.

На почвофрезе с шириной обработки 1400мм закрепите ступицу с ножами Болтом и шайбами M12




Рисунок 4.
Установка ступицы с ножами на почвофрезу с шириной обработки 1000 и 1200 мм.




Рисунок 5.
Установка ступицы с ножами на почвофрезу с шириной обработки 1400 мм.

2.4. СБОРКА ЗАЩИТНОГО КОЖУХА

На защитный кожух установите защиту для ног в виде брызговика (рис. 6,7)




Рисунок 6.
Сборка защитного кожуха на почвофрезу с шириной обработки 1200 и 1400мм.




Рисунок 7.
Сборка защитного кожуха на почвофрезу с шириной обработки 1000 мм.

2.5. УСТАНОВКА ЗАЩИТНОГО КОЖУХА.

Установите ранее собранный защитный кожух на редуктор почвофрезы, и закрепите болтами M12x90 (рис. 8)




Рисунок 8.
Установка защитного кожуха.

2.6. УСТАНОВКА ОПОРНОГО КОЛЕСА

Неотъемлемой частью почвофрезы является колесо, с помощью которого контролируется глубина культивации. Вилка колеса устанавливается на крепежную балку и фиксируется прижимной скобой (рис.9). Сверху устанавливается ручка регулировки высоты колеса.




Рисунок 9.
Установка колеса.

2.7. НАТЯЖЕНИЕ ЦЕПИ

После сборки активной почвофрезы с шириной культивации 1000 мм в отверстие снизу редуктора необходимо закрутить болт M12 для натяжения цепи (рис. 9).

ВНИМАНИЕ!

Не прилагайте чрезмерного усилия при затяжке болта. Цепь должна быть натянута таким образом, чтобы подвижные части редуктора можно было провернуть руками, без применения дополнительных инструментов.

Почвофрезы с шириной культивации 1200 и 1400 мм оснащены подпружиненным механизмом натяжения цепи, и дополнительные регулировки не нужны.




Рисунок 10.
Устройство натяжения цепи.

2.8. УСТАНОВКА АДАПТЕРА НА ПОЧВОФРЕЗУ С ШИРИНОЙ КУЛЬТИВАЦИИ 1000 ММ

Для почвофрезы с шириной обработки 1000 мм имеется возможность установить адаптер с сидением, для более удобного использования агрегата (рис. 11).

Адаптер устанавливается вместо стандартного колеса почвофрезы.




Рисунок 11.
Адаптер с сидением.

3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Соблюдение требований эксплуатационной документации при введении агрегата в эксплуатацию, техническом обслуживании и ремонте, с целью охраны труда, жизни и обеспечения исправности агрегата – **обязательно!**

Управлять агрегатом разрешается физически здоровым лицам, достигшим 18-летнего возраста. Работать с агрегатом разрешается только при соблюдении требований настоящего руководства.

3.1. ПОДГОТОВКА ПОЧВОФРЕЗЫ К РАБОТЕ

Подготовка почвофрезы к работе заключается в проверке ее технического состояния и, прежде всего, прочности соединений рабочих элементов с рамой. В случае обнаружения повреждения или износа рабочих элементов, следует произвести их замену на новые или восстановить. В противном случае это может привести к снижению качества работы машины. Кроме того, следует:

1. Проверить болтовые соединения, в случае обнаружения ослабления затянуть их;
2. Проверить опорное колесо и регулировочные винты, необходимо чтобы они вращались легко, в случае затрудненного вращения опорного колеса следует его демонтировать, а затем почистить и смазать;
3. Проверить механизм натяжения цепи.
4. Новая почвофреза должна пройти обкатку 1-2 часа перед полной эксплуатацией. При наличии постоянных шумов, необходимо провести полную проверку.

3.2. АГРЕГАТИРОВАНИЕ ПОЧВОФРЕЗЫ К МОТОБЛОКУ, ИЛИ МИНТРАКТОРУ

ВНИМАНИЕ!

Установку и регулировку почвофрезы на минитрактор или мотоблок производите только при выключенном двигателе и заблокированных тормозах.

Привод активной почвофрезы для минитракторов и мотоблоков «Скаут» осуществляется по средствам зубчатой передачи и подключается к редуктору заднего навесного оборудования минитрактора, или к коробке передач мотоблока. Для этого необходимо:

1. Перед установкой почвофрезы на мотоблок или минитрактор залейте в редуктор почвофрезы 0,5 литра трансмиссионного масла.
2. Снимите скобу для установки заднего навесного оборудования с редуктора трактора, или коробки передач мотоблока.
3. На ее место установите редуктор почвофрезы.
4. Между редуктором почвофрезы и редуктором трактора или мотоблока установите прокладку для предотвращения утечки масла.
5. Изменением количества прокладок добейтесь наличия минимального зазора между приводной шестерней заднего редуктора минитрактора и шестерней почвофрезы. При отсутствии зазора шестерни могут выйти из строя. Наличие зазора можно оценить через смазочное отверстие в заднем редукторе минитрактора или через отверстие в редукторе почвофрезы при снятом рычаге включения почвофрезы. При попытках вращения одной из шестерен во включенном положении должен ощущаться минимальный люфт.
6. Зафиксируйте почвофрезу с помощью шпилек и гаек М12.

3.3. РЕГУЛИРОВКА ПОЧВОФРЕЗЫ

Перед началом работы активную почвофрезу необходимо отрегулировать. Регулировка состоит в настройке требуемой рабочей глубины, степени дробления, а также поперечном выравнивании почвофрезы.

1. Настройка рабочей глубины почвофрезы производится путем выставления необходимой высоты регулировочного колеса.
2. Степень дробления почвы зависит от скорости движения почвофрезы. При меньших скоростях можно достичь лучшего результата.
3. Поперечное выравнивание обеспечивает настройку одинаковой глубины при работе правой и левой стороны почвофрезы и производится путем совмещения осей отверстий при установке почвофрезы на мотоблок или минитрактор.

3.4. РАБОТА ПОЧВОФРЕЗЫ

Правильно закрепленная и отрегулированная почвофреза во время работы перемещается прямо за трактором, и сохраняет одинаковую рабочую глубину по всей ширине. Скорость движения почвофрезы при работе должна составлять 1,5-7 км/ч. Скорость движения и глубина заглубления определяют степень дробления почвы.

Если во время работы произойдет засорение рабочих органов растительными остатками, почвофрезу необходимо очистить, подняв ее вверх, а затем плавно опустить и продолжить работу. В случае наматывания растений на рабочий барабан, следует остановить трактор, опустить почвофрезу на поверхность поля, выключить двигатель, вынуть ключ из замка зажигания, после этого можно приступить к очистке рабочего барабана.

ВНИМАНИЕ!

- Запрещается движение задним ходом, когда почвофреза находится в рабочем положении; Почвофрезу следует поднимать и опускать плавно, без рывков;
- Запрещается поворачивать с работающей почвофрезой, это может привести к поломке ножей;
- Засорение рабочих органов почвофрезы, которые препятствуют работе следует устранять только после остановки, установки почвофрезы в нижнем положении и выключения двигателя трактора и затягивания тормоза.

4. ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для того, чтобы сохранить почвофрезу в хорошем техническом состоянии и продлить срок службы, необходимо строго соблюдать следующие процедуры обслуживания. Плановое обслуживание может быть проведено в соответствии с рабочими часами или сменным, сезонным или годовым.

1. Сменное/дневное обслуживание:

- 1.1. Очистите почвофрезу от почвы, травы и другой грязи.
- 1.2. Проверьте и подтяните все крепежные узлы, болты и гайки, если необходимо.

2. Сезонное обслуживание:

- 2.1. Проведите все пункты обслуживания, описанные в пункте 1.
- 2.2. Замените масло в редукторе.
- 2.3. Проверьте подшипники и масляные сальники оси и замените изношенные детали, если необходимо, смажьте их.
- 2.4. Проверьте и замените изношенные лезвия, если необходимо.
- 2.5. Проверьте лакокрасочное покрытие и подкрасьте, если необходимо.

3. Годовое обслуживание:

- 3.1. Очистите детали от грязного масла и грязи.
- 3.2. Слейте масло из редуктора. Проверьте подшипники, шестерни, звездочки и цепь и затем замените масло, залив новое до требуемого уровня. Используйте 0,5л. трансмиссионного масла.
- 3.3. Очистите гнезда подшипников оси и замените масляные сальники. Добавьте смазки с помощью шприца для запрессовки перед тем, как поставить подшипники на место.
- 3.4. Снимите все ножи и проверьте их на наличие трещин и замените сломанные, если необходимо.
- 3.5. Проверьте гнезда ножей и замените поврежденные гнезда.
- 3.6. Проверьте лакокрасочное покрытие и подкрасьте, если необходимо.
- 3.7. Если почвофреза долгое время не эксплуатируется покройте почвофрезу тонким слоем консистентной смазки. Накройте почвофрезу, если она хранится на улице.

5. ХРАНЕНИЕ

Правильное хранение выведенного из эксплуатации агрегата является важной частью технического обслуживания. Агрегат должен храниться в сухом защищенном от влаги помещении.

С целью обеспечения сохранности агрегата необходимо:

1. Очистить агрегат от грязи, протереть насухо;
2. Придать агрегату устойчивое положение.
3. Нанести на агрегат тонкий слой консистентной смазки
4. При длительном хранении оборудования под открытым небом, при смывании защитного слоя консервацию рабочих деталей необходимо повторить.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации активной почвофрезы – **один год** со дня продажи.




Рисунок 12.
Комплектующие редуктора активной почвофрезы к тракторам и мотоблокам «Скаут»
с шириной обработки 1000 мм.

Таблица 2.

Спецификация комплектующих редуктора активной почвофрезы к тракторам и мотоблокам «Скаут» с шириной обработки 1000мм.

| Поз. | Обозначение | Описание | Кол-во |
|------|----------------|---|--------|
| 1 | Фр.рд.1000-001 | Картер редуктора | 1 |
| 2 | Фр.рд.1000-002 | Верхний вал редуктора | 1 |
| 3 | Фр.рд.1000-003 | Нижний вал редуктора | 1 |
| 4 | Фр.рд.1000-004 | Стопорное кольцо внешнее M32 | 3 |
| 5 | Фр.рд.1000-005 | Подшипник 6205 | 2 |
| 6 | Фр.рд.1000-006 | Шестерня включения-выключения фрезы | 1 |
| 7 | Фр.рд.1000-007 | Крышка малого вала редуктора | 2 |
| 8 | Фр.рд.1000-008 | Прокладка крышки верхнего вала редуктора | 2 |
| 9 | Фр.рд.1000-009 | Болт M8 x 16 | 6 |
| 10 | Фр.рд.1000-010 | Сальник 33-57-10 | 4 |
| 11 | Фр.рд.1000-011 | Крышка нижнего вала редуктора | 2 |
| 12 | Фр.рд.1000-012 | Прокладка крышки нижнего вала редуктора | 2 |
| 13 | Фр.рд.1000-013 | Шайба пружинная M10 | 8 |
| 14 | Фр.рд.1000-014 | БолтM10 x 20 | 8 |
| 15 | Фр.рд.1000-015 | Подшипник 6307 | 2 |
| 16 | Фр.рд.1000-016 | Втулка нижнего вала | 1 |
| 17 | Фр.рд.1000-017 | Звездочка 12B-1 z17 | 1 |
| 18 | Фр.рд.1000-018 | Шар d=8 мм | 1 |
| 19 | Фр.рд.1000-019 | Пружина | 1 |
| 20 | Фр.рд.1000-020 | Крышка рычага отключения фрезы | 1 |
| 21 | Фр.рд.1000-021 | Прокладка крышки рычага отключения фрезы | 1 |
| 22 | Фр.рд.1000-022 | Рычаг отключения фрезы | 1 |
| 23 | Фр.рд.1000-023 | Палец M6x45 | 1 |
| 24 | Фр.рд.1000-024 | Шплинт 1,6x20 | 1 |
| 25 | Фр.рд.1000-025 | Болт M6 x 20 | 4 |
| 26 | Фр.рд.1000-026 | Шайба пружинная M6 | 4 |
| 27 | Фр.рд.1000-027 | Пыльник рычага отключения фрезы | 1 |
| 28 | Фр.рд.1000-028 | Звездочка привода 12B-1 z12 | 1 |
| 29 | Фр.рд.1000-029 | Цепь 12B-1 | 1 |
| 30 | Фр.рд.1000-030 | Гайка M12 | 4 |
| 31 | Фр.рд.1000-031 | Шайба пружинная M12 | 4 |
| 32 | Фр.рд.1000-032 | Шпилька M12x60 | 4 |
| 33 | Фр.рд.1000-033 | Прокладка редуктора | 1 |
| 34 | Фр.рд.1000-034 | Прокладка крышки механизма натяжения цепи | 1 |
| 35 | Фр.рд.1000-035 | Крышка механизма натяжения цепи | 1 |
| 36 | Фр.рд.1000-036 | Шайба пружинная M8 | 12 |
| 37 | Фр.рд.1000-037 | Болт M8 x 20 | 6 |
| 38 | Фр.рд.1000-038 | Палец M5x30 | 1 |
| 39 | Фр.рд.1000-039 | Болт M12 x 50 | 1 |
| 40 | Фр.рд.1000-040 | Гайка M16 | 1 |
| 41 | Фр.рд.1000-041 | Рычаг механизма натяжения цепи | 1 |




Рисунок 13.

Комплектующие активной почвофрезы к тракторам и мотоблокам «Скаут» с шириной обработки 1000 мм.

Таблица 3.

Спецификация комплектующих активной почвофрезы к тракторам и мотоблокам «Скаут» с шириной обработки 1000 мм.

| Поз. | Обозначение | Описание | Кол-во |
|------|--------------|---|--------|
| 1 | Фр. 1000-001 | Ступица | 2 |
| 2 | Фр. 1000-002 | Шпилька | 2 |
| 3 | Фр. 1000-003 | Шайба пружинная M14 | 4 |
| 4 | Фр. 1000-004 | Гайка M14 | 4 |
| 5 | Фр. 1000-005 | Нож правый | 10 |
| 6 | Фр. 1000-006 | Нож левый | 10 |
| 7 | Фр. 1000-007 | Болт M10 x 25 | 26 |
| 8 | Фр. 1000-008 | Шайба пружинная M10 | 26 |
| 9 | Фр. 1000-009 | Шайба M10 | 6 |
| 10 | Фр. 1000-010 | Маркер | 1 |
| 11 | Фр. 1000-011 | Болт M8 x 16 | 5 |
| 12 | Фр. 1000-012 | Гайка M16 | 26 |
| 13 | Фр. 1000-013 | Шайба пружинная M8 | 4 |
| 14 | Фр. 1000-014 | Балка крепления колеса и защитного кожуха | 1 |
| 15 | Фр. 1000-015 | Болт M12 x 90 | 2 |
| 16 | Фр. 1000-016 | Шайба пружинная M12 | 6 |
| 17 | Фр. 1000-017 | Гайка M12 | 6 |
| 18 | Фр. 1000-018 | Болт M12 x 35 | 4 |
| 19 | Фр. 1000-019 | Шайба M12 | 4 |
| 20 | Фр. 1000-020 | Прижимная скоба | 1 |
| 21 | Фр. 1000-021 | Шайба M16 | 2 |
| 22 | Фр. 1000-022 | Гайка M8 | 1 |
| 23 | Фр. 1000-023 | Ручка механизма подъема колеса | 1 |
| 24 | Фр. 1000-024 | Рычаг ручки механизма подъема колеса | 1 |
| 25 | Фр. 1000-025 | Колесо | 1 |
| 26 | Фр. 1000-026 | Втулка скольжения колеса | 1 |
| 27 | Фр. 1000-027 | Втулка ограничительная | 2 |
| 28 | Фр. 1000-028 | Палец M16x85 | 1 |
| 29 | Фр. 1000-029 | Вилка колеса | 1 |
| 30 | Фр. 1000-030 | Шпллинт 2,5x25 | 1 |
| 31 | Фр. 1000-031 | Стойка колеса | 1 |
| 32 | Фр. 1000-032 | Червячный вал механизма подъема | 1 |
| 33 | Фр. 1000-033 | Защитный кожух | 1 |
| 34 | Фр. 1000-034 | Шайба M6 | 9 |
| 35 | Фр. 1000-035 | Гайка M6 (колпачковая) | 9 |
| 36 | Фр. 1000-036 | Шайба пружинная M6 | 9 |
| 37 | Фр. 1000-037 | Болт M6 x 16 | 9 |
| 38 | Фр. 1000-038 | Прижимная планка брызговика | 1 |
| 39 | Фр. 1000-039 | Брызговик | 1 |
| I | | Редуктор фрезы 1000мм (в сборе) | 1 |




Рисунок 14.
Комплектующие редуктора активной почвофрезы к тракторам и мотоблокам «Скаут»
с шириной обработки 1200 мм.

Таблица 4.

Спецификация комплектующих редуктора активной почвофрезы к тракторам и мотоблокам «Скаут» с шириной обработки 1200 мм.

| Поз. | Обозначение | Описание | Кол-во |
|------|----------------|---|--------|
| 1 | Фр.рд.1200-001 | Картер редуктора | 1 |
| 2 | Фр.рд.1200-002 | Верхний вал редуктора | 1 |
| 3 | Фр.рд.1200-003 | Нижний вал редуктора | 1 |
| 4 | Фр.рд.1200-004 | Стопорное кольцо внешнее М32 | 3 |
| 5 | Фр.рд.1200-005 | Подшипник 6205 | 2 |
| 6 | Фр.рд.1200-006 | Шестерня включения-выключения фрезы | 1 |
| 7 | Фр.рд.1200-007 | Крышка малого вала редуктора | 2 |
| 8 | Фр.рд.1200-008 | Прокладка крышки верхнего вала редуктора | 2 |
| 9 | Фр.рд.1200-009 | Болт М8 x 16 | 6 |
| 10 | Фр.рд.1200-010 | Сальник 33-57-10 | 4 |
| 11 | Фр.рд.1200-011 | Крышка нижнего вала редуктора | 2 |
| 12 | Фр.рд.1200-012 | Прокладка крышки нижнего вала редуктора | 2 |
| 13 | Фр.рд.1200-013 | Шайба пружинная М10 | 8 |
| 14 | Фр.рд.1200-014 | БолтМ10 x 20 | 8 |
| 15 | Фр.рд.1200-015 | Подшипник 6307 | 2 |
| 16 | Фр.рд.1200-016 | Втулка нижнего вала | 1 |
| 17 | Фр.рд.1200-017 | Звездочка 12В-1 z17 | 1 |
| 18 | Фр.рд.1200-018 | Шар d=8 мм | 1 |
| 19 | Фр.рд.1200-019 | Пружина | 1 |
| 20 | Фр.рд.1200-020 | Крышка рычага отключения фрезы | 1 |
| 21 | Фр.рд.1200-021 | Прокладка крышки рычага отключения фрезы | 1 |
| 22 | Фр.рд.1200-022 | Рычаг отключения фрезы | 1 |
| 23 | Фр.рд.1200-023 | Палец М6x45 | 1 |
| 24 | Фр.рд.1200-024 | Шпллинт 1,6x20 | 2 |
| 25 | Фр.рд.1200-025 | Болт М6 x 20 | 4 |
| 26 | Фр.рд.1200-026 | Шайба пружинная М6 | 4 |
| 27 | Фр.рд.1200-027 | Пыльник рычага отключения фрезы | 1 |
| 28 | Фр.рд.1200-028 | Звездочка привода 12В-1 z12 | 1 |
| 29 | Фр.рд.1200-029 | Цепь 08В-1 | 29 |
| 30 | Фр.рд.1200-030 | Гайка М12 | 4 |
| 31 | Фр.рд.1200-031 | Шайба пружинная М12 | 4 |
| 32 | Фр.рд.1200-032 | Шпилька М12x60 | 4 |
| 33 | Фр.рд.1200-033 | Прокладка редуктора | 1 |
| 34 | Фр.рд.1200-034 | Прокладка крышки механизма натяжения цепи | 1 |
| 35 | Фр.рд.1200-035 | Фреза-крышка натяжителя цепи | 1 |
| 36 | Фр.рд.1200-036 | Шайба пружинная М8 | 12 |
| 37 | Фр.рд.1200-037 | Болт М8 x 20 | 6 |
| 38 | Фр.рд.1200-038 | Палец М5x30 | 1 |
| 39 | Фр.рд.1200-039 | Пружина механизма натяжения цепи | 1 |
| 40 | Фр.рд.1200-040 | Рычаг механизма натяжения цепи | 1 |




Рисунок 15.
Комплектующие активной почвофрезы к тракторам и мотоблокам «Скаут»
с шириной обработки 1200 мм.

Таблица 5.
Спецификация комплектующих активной почвофрезы к тракторам и мотоблокам «Скаут» с шириной обработки 1200мм.

| Поз. | Обозначение | Описание | Кол-во |
|------|--------------|---|--------|
| 1 | Фр. 1200-001 | Ступица | 2 |
| 2 | Фр. 1200-002 | Шпилька | 2 |
| 3 | Фр. 1200-003 | Шайба пружинная M14 | 4 |
| 4 | Фр. 1200-004 | Гайка M14 | 4 |
| 5 | Фр. 1200-005 | Нож правый | 12 |
| 6 | Фр. 1200-006 | Нож левый | 12 |
| 7 | Фр. 1200-007 | Болт M10 x 25 | 28 |
| 8 | Фр. 1200-008 | Шайба пружинная M10 | 28 |
| 9 | Фр. 1200-009 | Шайба M10 | 4 |
| 10 | Фр. 1200-010 | Маркер | 1 |
| 11 | Фр. 1200-011 | Болт M8 x 16 | 5 |
| 12 | Фр. 1200-012 | Гайка M16 | 28 |
| 13 | Фр. 1200-013 | Шайба пружинная M8 | 4 |
| 14 | Фр. 1200-014 | Балка крепления колеса и защитного кожуха | 1 |
| 15 | Фр. 1200-015 | Болт M12 x 90 | 2 |
| 16 | Фр. 1200-016 | Шайба пружинная M12 | 6 |
| 17 | Фр. 1200-017 | Гайка M12 | 6 |
| 18 | Фр. 1200-018 | Болт M12 x 35 | 4 |
| 19 | Фр. 1200-019 | Шайба M12 | 4 |
| 20 | Фр. 1200-020 | Прижимная скоба | 1 |
| 21 | Фр. 1200-021 | Шайба M16 | 2 |
| 22 | Фр. 1200-022 | Гайка M8 | 1 |
| 23 | Фр. 1200-023 | Ручка механизма подъема колеса | 1 |
| 24 | Фр. 1200-024 | Рычаг ручки механизма подъема колеса | 1 |
| 25 | Фр. 1200-025 | Колесо | 1 |
| 26 | Фр. 1200-026 | Втулка скольжения колеса | 1 |
| 27 | Фр. 1200-027 | Втулка ограничительная | 2 |
| 28 | Фр. 1200-028 | Палец M16x85 | 1 |
| 29 | Фр. 1200-029 | Вилка колеса | 1 |
| 30 | Фр. 1200-030 | Шплинт 2,5x25 | 4 |
| 31 | Фр. 1200-031 | Стойка колеса | 1 |
| 32 | Фр. 1200-032 | Червячный вал механизма подъема | 1 |
| 33 | Фр. 1200-033 | Защитный кожух | 1 |
| 34 | Фр. 1200-034 | Брызговик | 1 |
| 35 | Фр. 1200-035 | палец M8x100 | 3 |
| 36 | Фр. 1200-036 | Пружина | 3 |
| I | | Редуктор фрезы 1200мм (в сборе) | 1 |




Рисунок 16.
Комплектующие редуктора активной почвофрезы к тракторам и мотоблокам «Скaut»
с шириной обработки 1400 мм.

Таблица 6.

Спецификация комплектующих редуктора активной почвофрезы к тракторам и мотоблокам «Скаут» с шириной обработки 1400 мм.

| Поз. | Обозначение | Описание | Кол-во |
|------|----------------|---|--------|
| 1 | Фр.рд.1400-001 | Картер редуктора | 1 |
| 2 | Фр.рд.1400-002 | Верхний вал редуктора | 1 |
| 3 | Фр.рд.1400-003 | Нижний вал редуктора | 1 |
| 4 | Фр.рд.1400-004 | Стопорное кольцо внешнее М32 | 3 |
| 5 | Фр.рд.1400-005 | Подшипник 6205 | 2 |
| 6 | Фр.рд.1400-006 | Шестерня включения-выключения фрезы | 1 |
| 7 | Фр.рд.1400-007 | Крышка малого вала редуктора | 2 |
| 8 | Фр.рд.1400-008 | Прокладка крышки верхнего вала редуктора | 2 |
| 9 | Фр.рд.1400-009 | Болт M8 x 16 | 6 |
| 10 | Фр.рд.1400-010 | Сальник 33-57-10 | 4 |
| 11 | Фр.рд.1400-011 | Крышка нижнего вала редуктора | 2 |
| 12 | Фр.рд.1400-012 | Прокладка крышки нижнего вала редуктора | 2 |
| 13 | Фр.рд.1400-013 | Шайба пружинная М10 | 8 |
| 14 | Фр.рд.1400-014 | БолтМ10 x 20 | 8 |
| 15 | Фр.рд.1400-015 | Подшипник 6307 | 2 |
| 16 | Фр.рд.1400-016 | Втулка нижнего вала | 1 |
| 17 | Фр.рд.1400-017 | Звездочка 12В-1 z17 | 1 |
| 18 | Фр.рд.1400-018 | Шар d=8 мм | 1 |
| 19 | Фр.рд.1400-019 | Пружина | 1 |
| 20 | Фр.рд.1400-020 | Крышка рычага отключения фрезы | 1 |
| 21 | Фр.рд.1400-021 | Прокладка крышки рычага отключения фрезы | 1 |
| 22 | Фр.рд.1400-022 | Рычаг отключения фрезы | 1 |
| 23 | Фр.рд.1400-023 | Палец М6х45 | 1 |
| 24 | Фр.рд.1400-024 | Шплинт 1,6x20 | 2 |
| 25 | Фр.рд.1400-025 | Болт M6 x 20 | 4 |
| 26 | Фр.рд.1400-026 | Шайба пружинная М6 | 4 |
| 27 | Фр.рд.1400-027 | Пыльник рычага отключения фрезы | 1 |
| 28 | Фр.рд.1400-028 | Звездочка привода 12В-1 z12 | 1 |
| 29 | Фр.рд.1400-029 | Цепь 08В-1 | 29 |
| 30 | Фр.рд.1400-030 | Гайка М12 | 4 |
| 31 | Фр.рд.1400-031 | Шайба пружинная М12 | 4 |
| 32 | Фр.рд.1400-032 | Шпилька М12x60 | 4 |
| 33 | Фр.рд.1400-033 | Прокладка редуктора | 1 |
| 34 | Фр.рд.1400-034 | Прокладка крышки механизма натяжения цепи | 1 |
| 35 | Фр.рд.1400-035 | Крышка механизма натяжения цепи | 1 |
| 36 | Фр.рд.1400-036 | Шайба пружинная М8 | 12 |
| 37 | Фр.рд.1400-037 | Болт M8 x 20 | 6 |
| 38 | Фр.рд.1400-038 | Палец М5x30 | 1 |
| 39 | Фр.рд.1400-039 | Пружина механизма натяжения цепи | 1 |
| 40 | Фр.рд.1400-040 | Рычаг механизма натяжения цепи | 1 |




Рисунок 17.
Комплектующие активной почвофрезы к тракторам и мотоблокам «Скаут»
с шириной обработки 1400 мм.

Таблица 7.
Спецификация комплектующих активной почвофрезы к тракторам и мотоблокам «Скаут» с шириной обработки 1400 мм.

| Поз. | Обозначение | Описание | Кол-во |
|------|--------------|---|--------|
| 1 | Фр. 1400-001 | Ступица | 2 |
| 2 | Фр. 1400-002 | Болт M12 x 30 | 2 |
| 3 | Фр. 1400-003 | Шайба пружинная M12 | 8 |
| 4 | Фр. 1400-004 | Шайба M12 | 6 |
| 5 | Фр. 1400-005 | Нож правый | 13 |
| 6 | Фр. 1400-006 | Нож левый | 13 |
| 7 | Фр. 1400-007 | Болт M10 x 25 | 30 |
| 8 | Фр. 1400-008 | Шайба пружинная M10 | 30 |
| 9 | Фр. 1400-009 | Шайба M10 | 4 |
| 10 | Фр. 1400-010 | Маркер | 1 |
| 11 | Фр. 1400-011 | Болт M8 x 16 | 5 |
| 12 | Фр. 1400-012 | Гайка M16 | 30 |
| 13 | Фр. 1400-013 | Шайба пружинная M8 | 4 |
| 14 | Фр. 1400-014 | Балка крепления колеса и защитного кожуха | 1 |
| 15 | Фр. 1400-015 | Болт M12 x 90 | 2 |
| 17 | Фр. 1400-016 | Гайка M12 | 6 |
| 18 | Фр. 1400-017 | Болт M12 x 35 | 4 |
| 20 | Фр. 1400-018 | Прижимная скоба | 1 |
| 21 | Фр. 1400-019 | Шайба M16 | 2 |
| 22 | Фр. 1400-020 | Гайка M8 | 1 |
| 23 | Фр. 1400-021 | Ручка механизма подъема колеса | 1 |
| 24 | Фр. 1400-022 | Рычаг ручки механизма подъема колеса | 1 |
| 25 | Фр. 1400-023 | Колесо | 1 |
| 26 | Фр. 1400-024 | Втулка скольжения колеса | 1 |
| 27 | Фр. 1400-025 | Втулка ограничительная | 2 |
| 28 | Фр. 1400-026 | Палец M16x85 | 1 |
| 29 | Фр. 1400-027 | Вилка колеса | 1 |
| 30 | Фр. 1400-028 | Шплинт 2,5x25 | 4 |
| 31 | Фр. 1400-029 | Стойка колеса | 1 |
| 32 | Фр. 1400-030 | Червячный вал механизма подъема | 1 |
| 33 | Фр. 1400-031 | Защитный кожух | 1 |
| 34 | Фр. 1400-032 | Брызговик | 1 |
| 35 | Фр. 1400-033 | Палец M8x70 | 3 |
| 36 | Фр. 1400-034 | Пружина | 3 |
| I | | Редуктор фрезы 1400мм (в сборе) | 1 |




Рисунок 18.
Комплектующие адаптера с сидением для активной почвофрезы к мотоблокам «Скаут».

Таблица 7.

Спецификация комплектующих адаптера с сидением для активной почвофрезы к тракторам и мотоблокам «Скаут».

| Поз. | Обозначение | Описание | Кол-во |
|------|--------------|--|--------|
| 1 | Фр.адptr-001 | Шайба M10 | 4 |
| 2 | Фр.адptr-002 | БолтM10 x 16 | 4 |
| 3 | Фр.адptr-003 | Упор для ног | 2 |
| 4 | Фр.адptr-004 | Шайба M8 | 8 |
| 5 | Фр.адptr-005 | Гайка M8 | 9 |
| 6 | Фр.адptr-006 | Скоба крепления сидения b=30мм | 2 |
| 7 | Фр.адptr-007 | Скоба крепления сидения b=60мм | 2 |
| 8 | Фр.адptr-008 | Прижимная пластина | 2 |
| 9 | Фр.адptr-009 | Сидение | 1 |
| 10 | Фр.адptr-010 | Уголок №1 | 1 |
| 11 | Фр.адptr-011 | Уголок №2 | 1 |
| 12 | Фр.адptr-012 | Пружина | 1 |
| 13 | Фр.адptr-013 | Гайка M12 | 4 |
| 14 | Фр.адptr-014 | Шайба пружинная M12 | 4 |
| 15 | Фр.адptr-015 | Болт M12 x 35 | 4 |
| 16 | Фр.адptr-016 | Шайба M12 | 4 |
| 17 | Фр.адptr-017 | Балка крепления адаптера | 1 |
| 18 | Фр.адptr-018 | Прижимная скоба | 1 |
| 19 | Фр.адptr-019 | Стойка крепления колеса | 1 |
| 20 | Фр.адptr-020 | Червячный вал механизма подъема колеса | 1 |
| 21 | Фр.адptr-021 | Болт M8 x 16 | 1 |
| 22 | Фр.адptr-022 | Рычаг ручки механизма подъема колеса | 1 |
| 23 | Фр.адptr-023 | Ручка механизма подъема колеса | 1 |
| 24 | Фр.адptr-024 | Вилка колеса | 1 |
| 25 | Фр.адptr-025 | Вал колеса | 1 |
| 26 | Фр.адptr-026 | Крышка втулки колеса | 2 |
| 27 | Фр.адptr-027 | Подшипник 6204 | 2 |
| 28 | Фр.адptr-028 | Сальник | 2 |
| 29 | Фр.адptr-029 | Гайка M16 | 2 |
| 30 | Фр.адptr-030 | Шайба пружинная M16 | 2 |
| 31 | Фр.адptr-031 | Шайба M16 | 2 |
| 32 | Фр.адptr-032 | Диск колеса 3.00-8 | 1 |
| 33 | Фр.адptr-033 | Покрышка колеса 3.00-8 | 1 |
| 34 | Фр.адptr-034 | Камера колеса 3.00-8 | 1 |
| 35 | Фр.адptr-035 | Золотник | 1 |
| 36 | Фр.адptr-036 | Колпачок | 1 |